Date :- 4/1/18

Photographs

Earthwork excavation under progress.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರಿನ ಕಣಿವೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

B.V.H. Consulting Engineers
Bangalore

Scanned by CamScanner

Earthwork excavation and water diversion

AE

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ನಗರೀಕರಣ ಕಚೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ...

B.V.H. Consulting Engineers
Bangalore

Scanned by CamScanner





Sand and boulders filling under plogers.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

A.E

B.V.H. Consulting Engineers
Bangalore

Scanned by CamScanner



PCC

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
I/c ಬೃಹತ್ ನೀಳೀನೀರಿನ ಕಣಿವೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

B.V.H. Consulting Engineers
Bangalore

AE

Scanned by CamScanner

RCC culvert slab on main road near Ward office

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ/ಬ ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

B.V.H. Consulting Engineers Bangalore

Scanned by CamScanner



PCC under progress

AE

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

B.V.H. Consulting Engineers Bangalore

Scanned by CamScanner

Steel reinforcement under progress

AE

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

B.V.H. Consulting Engineers
Bangalore

Scanned by CamScanner



Raft concrete under progress.

AE

D/C

B.V.H. Consulting Engineers Bangalore

Scanned by CamScanner

Wall concrete

A.E

B.V.H. Consulting Engineers Bangalore

Scanned by CamScanner

Wall concrete at Lakeview apartment Layout

AE

B.V.H. Consulting Engineers Bangalore

Scanned by CamScanner

RCC Box drain infront of Malleswaram bus stop.

A.E

J/C

B.V.H. Consulting Engineers Bangalore

Scanned by CamScanner

Compaction for approach slabs.

AE

E/C

B.V.H. Consulting Engineers
Bangalore

Scanned by CamScanner

Chainlink fencing under progress

AE

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

R.V.H. Consulting Engineers
Bangalore

Scanned by CamScanner

Chain link fencing at Kaimatha Layout.

A.E

B.V.H. Consulting Engineers Bangalore

Scanned by CamScanner